

يلخادلا صحفلا ةي صاخ

AQL ماضن ب ةدوجل

ةدوجل يلخادلا صحفلا وه ام

تفوتسا دق جاتنإلا نم اهل مكأب ةعفد ناك اذا ام ةفرعمل ةيئاشع تاني ع صحف ةيلمع يه ةبولطملا ةدوجل تافصاوم.

ناساي قملا. ةعفدلل ةلوبقملا ةدوجل دوح ديدحت ي في يلخادلا ةدوجل صحف ةي صاخ دعاست اماه ةي مهأ رثكأل ناي سيئرلا

- ةنيعل مجح (ةنيعل ةعفد ي في صحفلل ةيئاشع ةراتخملا تادحولا ددع)
- اهاوتسم فالخا يلع بويعل نم لوبقم ددع ي صقأ.

يلال لودجلا مادختسا متي (ةنيعل مجح) اهصحف بولطملا تادحولا ددع باسحل

Lot or batch size	Special inspection levels				General inspection levels		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2 to 8	A	A	A	A	A	A	B
9 to 15	A	A	A	A	A	B	C
16 to 25	A	A	B	B	B	C	D
26 to 50	A	B	B	C	C	D	E
51 to 90	B	B	C	C	C	E	F
91 to 150	B	B	C	D	D	F	G
151 to 280	B	C	D	E	E	G	H
281 to 500	B	C	D	E	F	H	J
501 to 1200	C	C	E	F	G	J	K
1201 to 3200	C	D	E	G	H	K	L
3201 to 10000	C	D	F	G	J	L	M
10001 to 35000	C	D	F	H	K	M	N
35001 to 150000	D	E	G	J	L	N	P
150001 to 500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001 to over	D	E	H	K	N	Q	R

متيس يتل ةنيعل مجح ديدحت ي في قباسلا لودجلا دعاسي. 1500 وه ةعفدلا مجح نأ ضارثفاب II. ماع صحف يوتسم ءارج مت اذا K فرحلا رايتخا متيس. ةيئاشع لكشب اهصحفو اهرايخا

راتخم الماعل صحتل ىوتسمل آق فو ةنيعل مجح باسح متي :ماعل صحتل تايوتسم
 هديري يذل صحتل ىوتسم رايتخإب عنصم الموق ي .تايوتسم ل ةدايز عم ةنيعل مجح دادزي س
 نم ةقد لقا صحتل ىل يديس كلذ نكلو ؛ عرسا صحتل رغصا ةنيعل مجح ىل ا ىوتسم رايتخا يدي
 علسل ي عنصم مطعم هراتخي يذل يسايل ىوتسم وه ا ماعل صحتل ىوتسم . ا ىوتسم ل
 ةيكلال هتسال

يساسا لكشب ةصاخل صحتل تايوتسم مدختست :ةصاخل شيتفتل تايوتسم
 ةليلق آبويي نوكت وأا ليو ط آتقو قرغتست تارابتخا وأ ةرمدم تارابتخا يرتل عناصم لل
 ريتكب رغصا ةنيعل مجح ىل يدي ةصاخل صحتل تايوتسم نأل . ةيما تاذ آج

TABLE 2 SINGLE SAMPLING PLANS FOR NORMAL INSPECTION (MASTER TABLE)											
Sample size code letter	Sample size	Acceptable Quantity Levels (normal inspection)									
		0.10		0.25		0.40		0.65		1.0	
		Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re	Ac	Re
A	2										
B	3										
C	5										
D	8										
E	13										
F	20										
G	32										
H	50										
J	80										
K	125										
L	200										
M	315										
N	500										
P	800										
Q	1250										
R	2000										

↓ = Use first sampling plan below arrow. If sample size is equals, or batch size, do 100% inspection
 ↑ = Use first sampling plan above arrow
 Ac = Acceptance number
 Re = Rejection number

Mil-Std-105E

راتخم الماعل صحتل ىوتسم و ةفدل مجح ىل ةبسنلاب K فرحل رايتخا مت ، لوالا لودجل ي
 (125) ةنيعل مجح باسح متي ، فرحل اذ مادتساب

اهتايوتسم فالخا ةل بويعل نم ةلوبقم ةبسن ىصقا يه AQL ةلوبقم ل ةدوجل تايوتسم

بويعل نم تايوتسم 3 كانه

1. 0% وه لوبقم ل يسايل ةدوجل ىوتسم) ري طخ بيغ
2. 4% وه لوبقم ل يسايل ةدوجل ىوتسم) طيسب بيغ
3. 2.5% لوبقم ل يسايل ةدوجل ىوتسم) ميسج بيغ

مدختسم ل لب قم نم ددحي (%) لوبقم ل ةدوجل ىوتسم

بويعل 2.5% و ، ةطيسب ل بويعل 4% ةبسن ب ةدوجل ىوتسم مادتساب هنأ لودجل حضوي
 اهل مكأب ةفدل اضفر ىل يديتس ةميسج بويغ 8 وأ طيسب بيغ 11 إف ، ةميسجل

ليعتفتلا:

ليدعت ةحفص نم نيمدختسم لل يلخادلا ةدوجلل صخا ليعفت بجي: **ىلوالا ةوطخل**
عنصملا

عنصم لل يسايقلا ةدوجلل ىوتسم ديدحت: **ةيناثلا ةوطخل**

في مدختسي يذلا صخفلا ىوتسم رايتخا متي: **يسايقلا صخفلا ىوتسم رايتخا-١**
ISO 2589 يل اقبط كب صاخلا عنصملا

يكل اهزواجت نكمي ال يتلا عطقلا ددع رايتخا متي: **ةميسجلل بويعلل ىوتسم رايتخا-٢**
ةعفدلا لوبق متي

يكل اهزواجت نكمي ال يتلا عطقلا ددع رايتخا متي: **ةطيسبلا بويعلل ىوتسم رايتخا-٣**
ةعفدلا لوبق متي

تعديل المصنع

رقم المصنع

1

اسم المصنع

Consolidated Casuals

حساب الهدف

عدد القطع المنتجة * المراحل / المستهدف اليومي

عدد الأيام اللازمة للعمل أمر إنتاج من الحالة النشطة إلى حالة التوقف

3

التوقيت

Africa/Cairo - GMT+02:00

طريقة الحضور والانصراف على النظام

ساعات العمل اليومية

☐ اعادة وقت التوقف

☐ اعادة دمج الباقيات

اخطارات الجودة

نسبة العيوب التي تستوجب التحذير في الجودة السيارة (اللون الأصفر)

15 %

نسبة العيوب التي تستوجب الإخطار في الجودة السيارة (اللون الأحمر)

30 %

نسبة العيوب في الممرز التي تستوجب الإخطار في أمر الإنتاج

20 %

نسبة الإصابات في الممرز التي تستوجب الإخطار في أمر الإنتاج

20 %

فحص الجودة الداخلي

☐ إتاحة فحص الجودة الداخلي

جاتنا رما ةفاضل دنع يئاهنلا صخفلا تانايب ةحص نم دكأتلا متي: **ةثلاثلا ةوطخل**

ةدوجلل ىوتسم ناك اذلي يئاهنلا يلخادلا صخفلا ىوتسم في ليدعتلاب حمسي: **ةطوخل**
عنصم لل يسايقلا ةدوجلل ىوتسم نع فلتخم ددع جاتنا رمال بولطملا

#13 ةعجارم

روضنم دجم أةطساوب 13:45:52 30 November 2020 ئشنأ

روضنم دجم أةطساوب 16:05:27 14 January 2021 ثدخُم