

تانايب روهظ دي دحت ةرايسلا ةدوجلا تافوشك راتخمل قاطنلا بسح ىلع

- ةحفصلا يف قاطنلا دي دحت ةيناكمإ ةفاضإ مت
- قطنلاو مدختسملا قاطن بسح ىلع ةرايسلا ةدوجلا تافوشك تانايب راهظا متي فوس
ةحفصلاب راتخمل

وقت التشغيل	مفصل الجودة	العمال	قطاع إنتاج	خود الماكينة	المرامل
12:36 - 2021/06/09 م	زكريا محمد	محمد ساهي	آي شوت	610	تثبيت الاساور دوران 1. تثبيت الاساور دوران 2. تثبيت دوران ريب الرهبة . تثبيت دوران ريب الرهبة
12:35 - 2021/06/09 م	زكريا محمد	محمود ابراهيم	آي شوت	606	تثبيت الاساور دوران 2. تثبيت الاساور دوران 1. تثبيت دوران ريب الرهبة 1
12:34 - 2021/06/09 م	زكريا محمد	احمد حمدي	آي شوت	569	تركيب شريط لتكيف الرهبة . تثبيت زوينة شريط لتكيف الرهبة 1
12:34 - 2021/06/09 م	زكريا محمد	جمال احمد	آي شوت	510	رد شريط لتكيف الرهبة مع التثبيت . تثبيت زوينة شريط لتكيف الرهبة 2
12:33 - 2021/06/09 م	زكريا محمد	عبدالمجيد السيد	آي شوت	450	تركيب خاتونه صدر وصهر 1. عمل فروس خاتونه صدر وصهر 1. تركيب خاتونه صدر وصهر
12:33 - 2021/06/09 م	زكريا محمد	نورا شعبان	آي شوت	402	تثبيت دوران ريب الرهبة 1
10:24 - 2021/06/09 ص	زكريا محمد	احسان اسماعيل	آي شوت	696	الزواينة الخليل
10:24 - 2021/06/09 ص	زكريا محمد	سهاج زكي	آي شوت	692	سد جنب الجزء السفلي طول 2
10:24 - 2021/06/09 ص	زكريا محمد	انور عبدالمصعب	آي شوت	678	سد جنب الجزء السفلي طول 1
10:23 - 2021/06/09 ص	زكريا محمد	احسان علي	آي شوت	557	تركيب ريب الكم على المظفل 1. لفيف ريب الكم بعين تركيب ريب الكم على المظفل
10:23 - 2021/06/09 ص	زكريا محمد	ياسر سعيد	آي شوت	466	سد جنب الجزء العلوي لالوكلا 1. تركيب قمة الصدر العلوية
10:22 - 2021/06/09 ص	زكريا محمد	نداء هادي	آي شوت	462	سد خم طول شعاع سد خم طول بعين
10:21 - 2021/06/09 ص	زكريا محمد	نعمة حكرم	آي شوت	371	لفيف ريب الكم بعين لفيف ريب الكم شعاع تركيب ريب الكم على المظفل 1. تركيب
10:21 - 2021/06/09 ص	زكريا محمد	سواوي عبدالعزيز	آي شوت	192	تركيب ريب الرهبة

#1 ةعجارم

دامع فسوي ةطساوب 24 June 2021 16:31:23 ئشنأ

دامع فسوي ةطساوب 24 June 2021 16:32:43 ثدخم