

تاريخ الكشف

2:26 م , 2021-03-13


تقرير الفحص النهائي 1 أمر إنتاج 1469

مقاسات: S - M - L - XL

ألوان: BL1

العميل: OR

موديل: كم راجلان



إجمالي العيوب 6


- العيوب البسيطة 3
- العيوب الجسيمة 3
- العيوب الخطيرة 0

#

457 قطعة
كمية أمر الإنتاج

457 قطعة
قطع القفص

50 قطعة
عبئة القفص




إعدادات فحص الجودة الداخلي

مسئول الفحص II
جسيم 2.5
بسيط 4

نتيجة الفحص

مقبول



اسم العيب	خطير	جسيم	بسيط	الإجمالي
انساج	1			1
بقع زيت	1			1
طباعة	1		1	2
تشطيب سيى			2	2
الإجمالي	3		3	6

اهجاتحي تاعيقوت و تاقيلعت ىلع يوتحيل عوبطملا ريرقتلا لفسأب طيرش ةفاضإ مت مدختسملا

تقرير الفحص النهائي 1 أمر إنتاج 1469 4:22, 2021-03-29 م
مقاسات: S - M - L - XL العمل: OR
ألوان: BL1 موديل: كم راجلان

إجمالي العيوب 6
العيوب البسيطة 3
العيوب الحساسة 3
العيوب الخطيرة 0

457 قطعة
كمية أمر الإنتاج
457 قطعة
قطع الفحص
50 قطعة
عينة الفحص

إعدادات فحص الجودة الداخلي
مستوى الفحص II
جسيم 2.5
بسيط 4

نتيجة الفحص مقبول

اسم العيب	خطير	جسيم	بسيط	الإجمالي
الساخ		1		1
بقع زيت		1		1
طباعة		1	1	2
نشاط سبي			2	2
الإجمالي		3	3	6

ملاحظات

امضاء

التقرير بواسطة Garment IO 4:22, 2021-03-29 م

#3 عجارم

دامع فسوي ةطساوب 28 March 2021 16:28:17 ئشنأ

دامع فسوي ةطساوب 29 March 2021 16:27:36 ثدحُم