

# ةطحم نيب قرفلا وه ام ريغلا و ةيئاهنلا ةدوجلا هيئاهن؟

1. لك لبق نم هجاتنإ مت يئاهن جتنم زرف نع ةلؤسم ةطحم يه ةيئاهنلا ةدوجلا ةطحم مت هيئاب وه ،ةيئاهن ةدوج ةطحم نم هزرف مت يذلا هيئابلا ربتعي ماطنلا ،لحارملا ةيلخادلا ةدوجلا صحف يف هصحف نكميو طخلال نع جرخ لمكلااب هجاتنإ
2. هجاتنإ متي مل عطق زرف نع ةلؤسملا تاطحملال يه ةيئاهن ريغلا ةدوجلا ةطحم جاتنالال طخ يف لازتالو لمكلااب

رهظت ىتح اذهو ،ةيئاهن ريغاهنكلو ةيئاهن ةدوج ةطحم اهنبيعت مت تاطحم كانه نأ طحول دقل تزرّف يّتل عطقلا ةيجاتنإ راهظا هفده ريرقتلا اذهو ،زرفلا ةطحم ةيجاتنإ ريرقت يف اهتانايب طقف ةيئاهن ةدوج ةطحم نم

**زرفلا تاطحم يفرشم ءادأ ريرقت لالخنم تاطحملال عيمج ةيجاتنإ ةفرعم نكمي**

- **تاطحم عيمج** ةيجاتنإ رهظي ىتح ريرقتلا لودج لكش ريغي نأ مدختسملل نكمي .  
طقف ةيئاهنلا تاطحملال سيلو ،مايألاب زرفلا

22/03/2021 - 16/03/2021

تقرير أداء مشرفي محطات الفرز 2021-03-22 , 10:32 ص

المصنع

اختر المقاطعات

99.38% مستوى الجودة

00:01:27 متوسط زمن المعالجة للقطعة

10206 عدد قطع المعالجة

الرسم البياني

عدد المدخلات 100

بحث

إعادة الشكل

	18 / 03	17 / 03	16 / 03	15 / 03	14 / 03	13 / 03	
عدد قطع المعالجة	عدد قطع المعالجة	عدد قطع المعالجة	عدد قطع المعالجة	عدد قطع المعالجة	عدد قطع المعالجة	عدد قطع المعالجة	
340		356	88			281	فاشون 1 (281)
214		530	72	30		391	فاشون 2 (391)
70	353	591				27	تي شيرت 1 (39)
588	328						تي شيرت 3 (31)
445	165	526					تي شيرت 2 (89)
692	296	1101					تي شيرت 1 (79)
270	246	268					تجريب 2 (27)
130	172	216	41				تجريب 1 (16)
145	206	292	59				بواو 3 (24)
318		85	8				بواو 2 (52)
176	322	360	80				بواو 1 (25)

لوحة البدء

الاعدادات

الموارد البشرية

إدارة الجودة

إدارة الإنتاج

المشرف

إدارة الجودة

مركز الجودة الداخلي

تقارير الجودة

المسار

تقارير محطات

تقارير الجودة

كشف تقارير

محطات الفرز

إنتاجية محطات الفرز

تحليل عبء محطات الفرز

تقرير أداء مشرفي محطات الفرز

كشف الإمكانات

تقرير الجودة المجمع

كشف المحص

يوسف عماد

- مت ي تل ا ءدمعأل ي ف اهتانا ي ب عي م ح ت دارم ل ا فوف ص ل ا ي ف ت انا ي ب ل ا راي ت خ ا م تي اهره ظي نا دي ري ي تل ا مي ق ل ا رات خ ي ن ا م د خ ت س م ل ل ن ك م ي و . م د خ ت س م ل ل ب ق ن م اهر ا ي ت خ ا ل ب ق ن م هرات خ ا ي تل ا ت انا ي ب ل ا بي ت ر ت ي ل ا ء ب س ن ل ا ب

GARMENTIO

21/03/2021 - 15/03/2021 ✕

تقرير أداء محطات الفرز ومشرقيها 21-03-2021 10:49 ص

المصنع

اختر القطاعات ▼

100.00%  
مستوى الجودة

00:00:22  
متوسط زمن المعالجة للشحنة

52617  
عدد قطع المعالجة

الرسوم البيانية

بحث

إعادة التحسين ●

▼ 100

عدد المدخلات

	18 / 03	17 / 03	16 / 03	15 / 03	14 / 03	
عدد قطع المدخلات	1552	1606	1810	1582	82	< حالات و تكسي 1 (2920)
عدد قطع المعالجة	2741	2983	2732	3395	35	< صر Small parts (542)
		539	963	1105		< (117) Assembly 2 - Station 2
	332	618	852	1082		< (125) Assembly 2 - Station 1
	289	778	1302	1051		< (156) Assembly 2 - Station 4
	472	716	968	931		< صر 2 (1298)

بحث |

نوده اللد

الإعدادات

الموارد البشرية

الإدارة الهندسية

إدارة الإنتاج

المشرف

إدارة الجودة

المحطات

تقرير الجودة السيرة

تقرير محطات الجودة

كشف تقرير محطات

الفرز

إنتاجية محطات

لخاتل عرب محطات

الفرز

تقرير أداء محطات

الفرز ومشرقيها

كشف المشكلات


إ. يوسف عماد

ي:ل ع ف ل ا ا هض ر غ ب س ح ي ل ع ءي ئ ا ه ن ر ي غ و ا ءي ئ ا ه ن ء ط ح م ك ء د و ج ء ط ح م ل ك ن ي ي ع ت ء د ا ع ا ي ج ر ي

- ءي ئ ا ه ن ج ت ن م ز ر ف ت ي تل ا ج ا ت ن ا ل ا ط خ ي ف ء ط ح م ر خ آ :ءي ئ ا ه ن -

- ل م ا ك ل ا ب ه ج ا ت ن ا م تي م ل ج ت ن م ز ر ف ن ع ء ل ا س م ء ط ح م :ءي ئ ا ه ن ر ي غ -

ي ل ع ر ق ن ل ا م ث ، ج ا ت ن ا ل ا ت ا د ا د ع ا ي ف ت ا ط ح م ل ا ء ر ا د ا ء ح ف ص ل ا ل خ ن م ت ا ط ح م ل ا ع و ن ن ي ي ع ت ء د ا ع ا ن ك م ي ا ه ع و ن ن ي ي ع ت و ء ط ح م ل ك ل ل ي د ع ت ل ا ء و ق ي ا



#5 عجارم

دامع فسوي عطس اوب 11 May 2021 12:09:56 ئشن أ

Mina Boushra عطس اوب 27 October 2021 14:16:37 ثدجُم