

ةطحم نيب قرفلا وه ام ريغلا و ةيئاهنلا ةدوجلا هيئاهن؟

1. لك لبق نم هجاتنإ مت يئاهن جتنم زرف نع ةلؤسم ةطحم يه ةيئاهنلا ةدوجلا ةطحم مت هيئاهن ةدوج ةطحم نم هزرف مت يذلا هيئاهنلا ربتعي ماطنلا. لحارملا ةيئاهنلا ةدوجلا صحتف يه هصحتف نكميو طخلال نع جرخ لمكلااب هجاتنإ
2. هجاتنإ متي مل عطق زرف نع ةلؤسملا تاطحملال يه ةيئاهن ريغلا ةدوجلا ةطحم جاتنالا طخ يه لازتالو لمكلااب

رهظت ىتح اذهو، ةيئاهن ريغاهنكلو ةيئاهن ةدوج ةطحم اهنييغت مت تاطحملال كانه نأ طحول دقل تزرلف يتل عطقلا ةيجاتنإ راهطإ هفده ريرقتلا اذهو، زرفلا ةطحم ةيجاتنإ ريرقت يه اهتانايب طقف ةيئاهن ةدوج ةطحم نم

زرفلا تاطحملال فرشم ءادأ ريرقتلالخ نم تاطحملال عيمج ةيجاتنإ ةفرعم نكمي

- **تاطحملال عيمج** ةيجاتنإ رهظي ىتح ريرقتلا لودج لكش ريغي نأ مدختسملل نكمي طقف ةيئاهنلا تاطحملال سيلو، مايألااب زرفلا

22/03/2021 - 16/03/2021

تقرير أداء مشرفي محطات الفرز 2021-03-22 , 10:32 ص

المصنع

أحدث المقاطعات

99.38% مستوي الجودة

00:01:27 متوسط زمن المعالجة للقطعة

10206 عدد قطع المعالجة

الرسم البياني

عدد المدخلات 100

إعادة الشكل

18 / 03	17 / 03	16 / 03	15 / 03	14 / 03	13 / 03	12 / 03
عدد قطع المعالجة	عدد قطع المعالجة	عدد قطع المعالجة	عدد قطع المعالجة	عدد قطع المعالجة	عدد قطع المعالجة	عدد قطع المعالجة
340		356	88			فاشون 1 (28)
214		530	72	30		فاشون 2 (39)
70	353	591			27	تي شيرت 1 (39)
588	328					تي شيرت 3 (31)
445	165	526				تي شيرت 2 (89)
692	296	1101				تي شيرت 1 (79)
270	246	268				تجريب 2 (27)
130	172	216	41			تجريب 1 (16)
145	206	292	59			بواو 3 (24)
318		85	8			بواو 2 (52)
176	322	360	80			بواو 1 (25)

لوحة الأداء

الاعدادات

الموارد البشرية

إدارة الجودة

إدارة الإنتاج

المشرف

إدارة الجودة

مركز الجودة الداخلي

تقارير الجودة

المسار

تقارير محطات

تقارير الجودة

كشف تقارير

محطات الفرز

إنتاجية محطات الفرز

تحليل عبء محطات الفرز

تقرير أداء مشرفي محطات الفرز

كشف الإمكانات

تقرير الجودة المجمع

كشف المحص

يوسف عماد

- مت ي تل ا ءدمعأل ي ف اهاتاناي ب عي م ح ت دارم ل ا فوف ص ل ا ي ف ت اناي ب ل ا راي ت خ ا م ت ي اهره ظي نا دير ي تل ا مي ق ل ا رات خ ي نا م د خ ت س م ل ل ن ك م ي و . م د خ ت س م ل ل ب ق ن م اهر ا ي ت خ ا ل ب ق ن م هرات خ ا ي تل ا ت اناي ب ل ا بي ت ر ت ي ل ا ء ب س ن ل ا ب


GARMENTIO						
21/03/2021 - 15/03/2021 * تقرير أداء محطات الفرز ومشرفيها 10:49 ص 21-03-2021						
المصنع						
اختر القطاعات						
<div> <div>100.00% مستوي الجودة</div> <div>00:00:22 متوسط زمن المعالجة للشحنة</div> <div>52617 عدد قطع المعالجة</div> </div>						
الرسوم البيانية						
<div> <div>بحث</div> <div>إعدادة الشكل</div> <div>عدد المدخلات 100</div> </div>						
المدخلات	18 / 03	17 / 03	16 / 03	15 / 03	14 / 03	المدخلات
عدد قطع المعالجة	1552	1606	1810	1582	82	3 حالات و اكسس 1 (292)
عدد قطع المعالجة	2741	2983	2732	3395	35	Small parts (542)
عدد قطع المعالجة	332	539	963	1105		Assembly 2 - Station 2 (117)
عدد قطع المعالجة	289	618	852	1082		Assembly 2 - Station 1 (125)
عدد قطع المعالجة	472	778	1302	1051		Assembly 2 - Station 4 (156)
عدد قطع المعالجة		716	968	931		صن 2 (128)

ي:ل ع ف ل ا ا هض ر غ ب س ح ي ل ع ء ي ئ ا ه ن ر ي غ و ا ء ي ئ ا ه ن ء ط ح م ك ء د و ج ء ط ح م ل ك ن ي ي ع ت ء د ا ع ا ي ج ر ي

- ء ي ئ ا ه ن ح ت ن م ز ر ف ت ي تل ا جات ن ا ل ا ط خ ي ف ء ط ح م ر خ آ :ء ي ئ ا ه ن -

- ل م ا ك ل ا ب ه جات ن ا م ت ي م ل ح ت ن م ز ر ف ن ع ء ل ا س م ء ط ح م :ء ي ئ ا ه ن ر ي غ -

ي ل ع ر ق ن ل ا م ث ، جات ن ا ل ا ت ا د ا د ع ا ي ف ت ا ط ح م ل ا ء ر ا د ا ء ح ف ص ل ا ل خ ن م ت ا ط ح م ل ا ع و ن ن ي ي ع ت ء د ا ع ا ن ك م ي ا ه ع و ن ن ي ي ع ت و ء ط ح م ل ك ل ل ي د ع ت ل ا ء و ق ي ا



#5 عجارم

دامع فسوي عطس اوب 11 May 2021 12:09:56 ئشن أ

Mina Boushra عطس اوب 27 October 2021 14:16:37 ثدجُم